PÉRDIDA DE EFECTIVIDAD DEL SISTEMA ANACONDA TRAS SUPERAR LAS 24 HORAS DE USO: INCIDENTE QUE ENSEÑA

INCIDENTE DE SEGURIDAD DURANTE LA SEDACIÓN CON ISOFLURANO MEDIANTE SISTEMA ANACONDA

UCI PEDIÁTRICA
Ventilación mecánica invasiva

Concentración espiratoria de isoflurano (Fet): 0,1 %
Objetivo Fet: 0,5 %

Uso seguro sistema AnaConDa

1. INCIDENTE

SECUENCIA DE ALERTA

- Fet desciende a 0,1 %
- Despertar parcial.
- Desacoplamiento con el respirador.
- Sistema AnaConDa supera las 24 horas de uso recomendadas.

2. ANÁLISIS

FACTOR CONTRIBUYENTE POSIBLE

- El dispositivo no se había sustituido dentro del intervalo recomendado.
- Se sospecha una posible alteración de la administración efectiva de isoflurano.
- La mejoría posterior apoya la sospecha, pero no demuestra causalidad exclusiva.

3. PREVENCIÓN

TRES BARRERAS DE SEGURIDAD

1. **CONTROL DEL TIEMPO**
   Registrar colocación y recordar cambio antes de las 24 horas.
2. **VIGILANCIA CLÍNICA**
   Valorar Fet, sedación y sincronía.
3. **RELEVO SEGURO**
   Verificar tiempo de uso y comunicar incidencias.

APRENDIZAJE CLAVE · OBSERVAR AL PACIENTE, REVISAR EL SISTEMA Y REFORZAR LAS BARRERAS PREVENTIVAS DE SEGURIDAD.