VII Jornada Regional de Seguridad del Paciente

19 noviembre 2026
Hospital General Universitario Los Arcos del Mar Menor

CUANDO EL MATERIAL NO ES COMPATIBLE: APRENDER DE UN INCIDENTE CRÍTICO DURANTE UNA CARDIOVERSIÓN

EN UNA EMERGENCIA, DISPONER DEL MATERIAL NO BASTA: DEBE SER COMPATIBLE Y ESTAR LISTO PARA SU USO

¿QUÉ OCURRIÓ?

1. **Emergencia vital**
   Fibrilación auricular con compromiso hemodinámico.
2. **Cardioversión urgente**
   Se prepara el desfibrilador para su utilización.
3. **Incompatibilidad**
   Parches almacenados de otro modelo de desfibrilador.
4. **Demora crítica**
   La incompatibilidad retrasa la cardioversión urgente.

SiNASP: SAC 1 (riesgo extremo) • Demora en cardioversión urgente • Vulnerabilidad del equipamiento crítico

ANÁLISIS DE CAUSAS

- **Modelos diversos:** parches específicos no intercambiables.
- **Envases similares:** compatibilidad en caracteres pequeños.
- **Almacenamiento:** material sin correspondencia inequívoca.
- **Señalización:** ausencia de diferenciación visual eficaz.
- **Barrera fallida:** incompatibilidad no detectada antes del uso.

APRENDIZAJE Y ACCIONES DE MEJORA

- ✓ Etiquetado legible y diferenciado de parches y desfibriladores.
- ✓ Consumibles reorganizados según compatibilidad de equipos.
- ✓ Compatibilidad incluida en listas de verificación.
- ✓ Auditorías programadas y estandarización por valorar.

APRENDIZAJE CLAVE: el material crítico debe estar **IDENTIFICADO + COMPATIBLE + LISTO** para su uso inmediato.