

“UNIDOS POR LA SEGURIDAD DEL PACIENTE: COORDINACIÓN PARA GARANTIZAR EL EQUIPAMIENTO EN UMES”

Vicente Pérez, MJ; Martín Rodríguez, J; Meroño Rivera, MD; Ferrán Jiménez, SP; Ayala Sánchez, NE; Martínez Esteban, J.

INTRODUCCIÓN

La atención urgente a pacientes pediátricos requiere una dotación adecuada de equipamiento en las Unidades Móviles de Emergencias (UME) para garantizar su seguridad y un traslado eficaz. A raíz de un incidente notificado en SiNASP, se detectó que una UME no pudo conectar un respirador pediátrico por falta de adaptador, lo que provocó un retraso de varias horas en el traslado hasta obtenerlo desde otra ambulancia.

RESULTADOS

Dotación de todas las UME del área con el adaptador. Creación de un canal de comunicación entre gestores del SiNASP para resolución de incidentes de seguridad.

MÉTODO

Tras la notificación del incidente en SiNASP, la Gerencia del Área 2 y el 061 actuaron conjuntamente para solventar el problema. Se confirmó que solo las UME de traslados neonatales disponían del adaptador para respiradores pediátricos, lo que limitaba la asistencia urgente si estas unidades estaban ocupadas.

Se coordinó con el gestor de SiNASP del 061, se gestionó la adquisición y distribución de adaptadores a todas las UME del área, y se estableció un canal de seguimiento para garantizar su entrega y prevenir futuros incidentes.

CONCLUSIONES

La falta de adaptadores para respiradores pediátricos en la mayoría de las UME suponía un riesgo importante para la seguridad de los pacientes. Gracias a la notificación del incidente en SiNASP y a la eficaz colaboración entre los gestores de seguridad, se solucionó el problema mediante la dotación del equipamiento necesario a todas las unidades. Este caso subraya el valor del programa SiNASP como herramienta clave para detectar y corregir deficiencias, y resalta la importancia de una coordinación ágil entre gestores para garantizar una atención segura y de calidad.

OBJETIVOS

Garantizar que todas las UME dispongan de adaptadores para respiradores pediátricos. Evitar retrasos en traslados por falta de equipamiento. Mejorar la coordinación entre la Gerencia del Área 2 y el 061 para una respuesta rápida ante incidentes de seguridad del paciente.