


P-038 ¿HASTA DÓNDE DEBEMOS CONFIAR EN LOS EQUIPOS?

BREVE DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE

Paciente al que se le prescribe **argipresina** en dosis correctas (fármaco para el tratamiento de la inestabilidad hemodinámica, de **estrecho margen terapéutico** y uso infrecuente). Se administra dosis de 12 ml/h (máximo 2,25 ml/h o 0,03 UI/min). El incidente llegó al paciente y pudo causar daño temporal. No se puede asegurar que el daño fuera por la dosis dada la situación clínica del paciente.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS



APRENDIZAJE

La aplicación las siguientes medidas disminuye el riesgo de que este evento se vuelva a producir:

1. Disponer de inventario de todas las bombas y etiquetado según su ubicación por Unidades, para mantener un control y revisiones.
2. Revisar y actualizar periódicamente la farmacoteca de las bombas tras estudio de la bibliografía actualizada.
3. Con respecto a la prescripción electrónica: establecer límites máximos de prescripción del fármaco y evitar el uso del campo de libre.
4. Elaborar, colocar y difundir carteles informativos sobre el manejo del fármaco en Unidades correspondientes.
5. La difusión de todas las medidas ha resultado fundamental en Sesiones Clínicas así como en Comisiones relacionadas.